

Ficha Técnica

BRUCE B5000






Ficha Técnica

BRUCE B5000

Máquina corte e cose

- 2 agulhas
- Levantamento
- Corte por guilhotina através de motor de passo
- Monofásica



**Preço e informações adicionais sob consulta